




## Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș

Nr. 9902/24.10.2016

### INFORMARE

#### Evoluția calității aerului în luna septembrie 2016

A. Evoluția indicelui general de calitate al aerului la stațiile automate din rețeaua de monitorizare din aglomerarea Baia Mare:




#### Legendă:

- MM1: Bd. București, nr. 28, Baia Mare
- MM2: Bd. Unirii, nr. 9-11, Baia Mare
- MM3: Firiza, nr. 72
- MM4: Str. Colonia Topitorilor (Nod de presiune-SGA Maramureș), Baia Mare
- MM5: Str. Lunci, nr. 22, Baia Mare


Amplasarea stațiilor de monitorizare în aglomerarea Baia Mare




Stația MM1, adresa: Bd. București, nr. 28, Baia Mare




Stația MM2, adresa: Bd. Unirii, nr. 9-11, Baia Mare




Stația MM3, adresa: Firiza, nr. 72



Stația MM4, adresa: Str. Colonia Topitorilor, SGA Maramureș, Baia Mare



Stația MM5, adresa: Str. Lunci, nr. 22, Baia Mare




Datele sunt furnizate de stațiile automate din aglomerarea Baia Mare, care fac parte din Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului.



## B. Evoluția concentrațiilor medii zilnice măsurate pentru indicatorii specifici în stațiile manuale de monitorizare din municipiul Baia Mare


**Punctul de prelevare 4**, poluantul măsurat: **pulberi totale în suspensie (TSP)**  
adresa: Str. Colonia Topitorilor (Nod de presiune-SGA Maramureș), Baia Mare



**Punctul de prelevare 4**, poluantul măsurat: **plumb din TSP (Pb)**  
adresa: Str. Colonia Topitorilor (Nod de presiune-SGA Maramureș), Baia Mare  
Toate valorile s-au situat sub limita de detecție a aparatului.

**Punctul de prelevare 4**, poluantul măsurat: **cadmiu din TSP (Cd)**  
adresa: Str. Colonia Topitorilor (Nod de presiune-SGA Maramureș), Baia Mare  
Toate valorile s-au situat sub limita de detecție a aparatului.

**Punctul de prelevare 16**, poluantul măsurat: **pulberi totale în suspensie (TSP)**  
adresa: Str. Electrolizei, Baia Mare



**Punctul de prelevare 16**, poluantul măsurat: **plumb din TSP (Pb)**

adresa: Str. Electrolizei, Baia Mare

Toate valorile s-au situat sub limita de detecție a aparatului.

**Punctul de prelevare 16**, poluantul măsurat: **cadmiu din TSP (Cd)**

adresa: Str. Electrolizei, Baia Mare


Toate valorile s-au situat sub limita de detecție a aparatului.

**Punctul de prelevare 31**, poluantul măsurat: **pulberi totale în suspensie (TSP)**

Din motive tehnice în acest punct nu s-au efectuat măsurări.


Datele sunt furnizate în urma prelevării în stațiile manuale de monitorizare și a determinărilor chimice efectuate în laboratorul APM Maramureș.

Director Executiv  
Alexandru Cosma



Șef Serviciu Monitorizare și Laboratoare

Emilia Talpoș



Contact: APM Maramureș

Nume/prenume: Emilia Talpoș

Adresă de e-mail: [emili.talpos@apmmm.anpm.ro](mailto:emili.talpos@apmmm.anpm.ro)

Telefon: 0262 276304